



TIPP: Nützliche Tasten-Kombinationen mit ›Strg‹

Wussten Sie schon? Durch Drücken und Gedrückt-Halten der ›Strg‹-Taste in Verbindung mit anderen Funktionen (Ikonen, Maus) können einige interessante Aktionen schneller und ohne Umschalten durchgeführt werden.

1 ›Strg‹ + Linie zeichnen

Liegen Linien bzw. Linien-Endpunkte z. B. bei Maßlinien sehr nah beieinander, kann durch Drücken und Gedrückt-Halten von ›Strg‹ der Fangradius temporär ab- oder angeschaltet werden.

2 ›Strg‹ + Einfg

Wenn Zeichnungselemente wie z. B. Frontansichten in den Grundriss eingefügt werden, kann durch Drücken und Gedrückt-Halten von ›Strg‹ der Fangradius für die linke untere Ecke des Zeichnungselements temporär aktiviert und das Element sicher an einem Punkt eingefügt werden.

3 Rahmen + ›Strg‹ + linke Maustaste lang

Soll ein eingerahmter Zeichnungsbereich ›bündig‹ an das Fadenkreuz springen, ist nach dem Einrahmen beim Drücken der linken Maustaste die ›Strg‹-Taste gedrückt zu halten. Dann springt der Zeichnungsbereich bündig ohne Lücke an das Fadenkreuz.

4 Wiederholungsfunktion bei Positionsnummern mit ›Strg‹

Bei der Vergabe von Positionsnummern mit der Wiederholungsfunktion kann durch Drücken und Gedrückt-Halten von ›Strg‹ und Anklicken der Positionsnummer mit der Maus die gleiche Pos.-Nr. nochmals vergeben werden. (Mit ›Shift‹ anklicken wird die neue Positionsnummer um die eingegebene Erhöhung runtergezählt.)

5 ›Strg‹ + Pfeil beim Geräte-Schieben

Wird beim Schieben von Geräten per Tastatur-Pfeiltasten die ›Strg‹-Taste gedrückt und gedrückt gehalten, wird um die 10-fache Schrittweite geschoben.

6 ›Strg‹ + Pfeil bei Perspektive einstellen

Bei ›Perspektive einstellen‹ wird durch Drücken und Gedrückt-Halten von ›Strg‹ zusammen mit einer Tastatur-Pfeiltaste um die 10-fache Schrittweite vor/zurück gegangen bzw. gedreht.

7 ›Strg‹ bei Perspektive rendern

Bei ›Perspektive rendern‹ wird durch Drücken und Gedrückt-Halten von ›Strg‹ zusammen mit einer Tastatur-Pfeiltaste um die 5-fache Schrittweite vor/zurück gegangen bzw. gedreht.

8 ›Strg‹ + Bild runter und ›Strg‹ + Bild hoch als Zoom-Kommandos

›Strg‹ + Bild runter zoomt ran, ›Strg‹ + Bild hoch zoomt weg. Die Tastenkombination ›Strg‹ + A + Q zoomt auf ›Alles‹ (wenn ›Strg‹ + Q dem Zoom-Ikon zugeordnet ist).

9 ›Shift‹ oder ›Alt‹ + Pfeiltaste zum Durchlaufen

Bei Drücken und Gedrückt-Halten von ›Shift‹ oder ›Alt‹ zusammen mit Pfeiltasten wechselt bei ›Geräte platzieren‹ die Markierung zum nächsten/vorherigen Gerät. Entsprechend können bei ›Installationsdaten‹ die Installationspunkte und bei ›Positionsnummern‹ die Nummern durchlaufen werden.

10 Basiswinkel übernehmen

Abschließend noch eine Tastenkombination ohne ›Alt‹, ›Shift‹ oder ›Strg‹: Wenn im Basiswinkel gezeichnet werden soll, kann durch Markieren einer schrägen Linie und anschließendes Raster-Ikon der Linienwinkel automatisch als Basiswinkel übernommen werden. Durch Markieren einer nichtschrägen Linie plus Raster-Ikon wird der Basiswinkel wieder auf ›0‹ gesetzt.